


整理番号=D00006441A

淀山口

頁: 9/ 9

【図10】



8:層間絶縁膜
9:レーザー光

10:飛散した金属
11、11':レーザー切断部

000006441A

Applicant: Michinobu Mizumura, et al.

Title: Flat Panel Display Unit and Method of Repair

Attorney's Office No. 16869P-031900

Sheet 1 of 9

整理番号=D00006441A


頁: 1/ 9

【書類名】 図面

210000644

【図1】

図1




210000644

整理番号=D00006441A

頁: 2/ 9

【図2】

図2




12: ガラスピペット

13: 絶縁膜材料

13': 絶縁膜材料塗布範囲


【図3】

図3





【図4】

図4



【図5】

図5



B-B' 断面



整理番号=D00006441A

坂田 口

頁: 5/ 9

【図6】

図6



C-C' 断面

17: 異物

18: 絶縁膜材料

Copyright © 1999 by Robert C. Chivell

Applicant: Michinobu Mizumura, et al.

: Flat Panel Display Unit and Method of Repairing

Atty Docket No. 16869P-031900


Sh et 6 f 9

提出日

整理番号=D00006441A

頁: 6/ 9


【図7】



19:異物

【図8】

図8



1: ガラス基板
 2: 走査配線
 3: 信号配線
 4: 画素電極

6: TFT構造
 7: 短絡欠陥部

【図9】

図9

